HEURTEY



Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/1




U.S.I.N.O.R.

DENAIN

Batterie de 12 fours pits bottom fired


Vues prises en cours de montage

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/2




21 Novembre 1949 Vue d'ensemble des fondations. Les halles ne sont pas encore montées

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/3




15 Décembre 1949_Mise en place des premières charpentes

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/4



5 Janvier 1950 Le montage des fours s'effectue en meme temps que celui des charpentes

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/5



5 Janvier 1950_Continuation du montage. Les fers I indiquent l'emplacement des cellules proprement dites

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/6




25 Janvier 1950 Deux groupes de cellules sont montés. Commencement du montage du 3ème groupe de cellules

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/7




21 Février 1950 - Les charpentes des quatre premiers groupes de cellules sont terminées

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/8




21 Février 1950 Autre vue prise après terminaison des charpentes des 4 premiers groupes de cellules

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/9




La charpente générale est terminée _ Montage du plancher

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/10




1er Avril 1950 _ Autre aspect du début du montage du plancher




1er Avril 1950 Montage des charpentes de couvercles. Au premier plan, chantier prévu pour les réfractaires de couvercles

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/12



17 Avril 1950_Montage des fumisteries et des premiers ponts de manœuvre des couvercles

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/13




17 Avril 1950_Vue des charpentes terminées

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/14



10 Mai 1950_Au premier plan garage des ponts

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/15




10 Mai 1950 _ Les charpentes sont prêtes. On commence le montage des fumisteries

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/16




10 Mai 1950 – Autre vue prise après terminaison des charpentes

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/17



15 Octobre 1950 Le gros œuvre est terminé on procède à l'habillage

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/18



Janvier 1951 La batterie a été récemment mise en route. On procède aux dernières mises au point.

Published by AsbestosClaims.Law
asbestosclaims.law/library/25277/19



Avril 1951 La batterie est en ordre de marche définitive et fonctionne normalement.